



建设工程竣工验收报告

单位工程名称: 水韵名都街角公园健身步道建设工程

建设单位名称: 惠农区教育体育局

竣工验收时间: 2020 年 8 月 11 日

宁夏建设工程质量监督总站监制

建设工程竣工验收报告

单位工程名称	水韵名都街角公园健身步道建设工程		
建筑面积		结构类型、层数	
施工单位名称	宁夏瑞拓建设工程有限公司		
勘察单位			
设计单位名称	宁夏朗石规划建筑设计院有限公司		
监理单位名称	平罗诚建建设工程监理有限公司		
工程报建时间	年 月 日	开工日期	年 月 日
工程造价	60.49 万元		
<p>工程概况：</p> <p>本项目为步道总长度 1025 米，步道宽度 1.8 米(不含道牙)，彩色混凝土铺设面积 1845 平方米。</p>			
<p>竣工验收程序：</p> <p>由施工单位提出竣工验收报告，建设单位组织竣工验收，会同设计、勘探单位组成工程验收小组负责验收。</p>			
<p>竣工验收内容：</p> <p>该单位工程的步道总长度 1025 米，步道宽度 1.8 米(不含道牙)，彩色混凝土铺设面积 1845 平方米等。</p>			
<p>竣工验收组织形式：</p> <p>竣工验收由建设单位组织，设计、施工单位组成验收小组，共同组织验收。</p>			
<p>竣工验收标准执行情况：</p> <p>按照国家或地方规定的施工规范和验收评定标准，参照合同规定的条款内容、设计图纸的内容。</p>			

对工程参建各方（施工、监理、勘察、设计）评价意见：

施工单位：能够严格按照施工图纸及有关标准进行施工，未有偷工减料等不良行为发生。

监理单位：能够严格按现行标准及规范对该工程进行资料监督，未有吃、拿、卡、要等现象发生。

设计：设计合理，满足使用功能。

基本建设程序执行情况：

严格按工程的基本建设程序进行施工，从工程立项，到报建施工，竣工验收方面严格要求，符合基本建设程序。

工程竣工验收意见：

该工程能够严格按照国家标准和规范进行施工，并能认真履行合同，经验收达到 合格 标准。

质量等级：

经检查验收，该工程达到 合格 标准。

工程竣工验收结论： 合格 不合格

注：结论为是否符合国家质量标准：能否同意使用。

验收组 职务	姓名	工作单位 及职务	技术职务	签名
验收组 组长	叶陆生	规划局		叶陆生
副 组 长	戴建军	嘉善县规划局		戴建军
	叶陆生	平湖城建监察大队		叶陆生
验收组 成 员	李伟	平湖城建监察大队		李伟
	张坤	嘉善县建筑设计院有限公司 工程师		张坤
	戴建军	平湖城建监察大队		戴建军
	戴建军	平湖城建监察大队		戴建军

建设单位（公章）  负责人：戴建军 2020年8月11日	设计单位（公章）  负责人：李伟 年 月 日	监理单位（公章）  负责人：叶陆生 2020年8月11日	施工单位（公章）  负责人：戴建军 年 月 日
--	--	---	---