

## 建设工程质量监督报告

工程名称：石嘴山市惠农区保障性安居工程（老旧小区改造）配套基础设施改造项目  
（2020-2023年）（第一批）施工三标段

监督登记号：

监督单位：石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

填报日期：2023年2月2日





宁夏建设工程质量安全监督总站监制

## 工程基本情况

工程概况	工程名称	石嘴山市惠农区保障性安居工程（老旧小区改造）配套基础设施改造项目（2020-2023年）（第一批）施工三标段		
	工程地址	惠农区	层数	
	工程类别	建筑工程	结构类别	砌体（老旧小区改造）
	建设形式	/	工程总造价	373万元
	建筑面积	/	抗震设防情况	/
	开工日期	2020年10月20日	竣工日期	2021年7月30日
	规划许可证号		施工许可证号	640203202102050101
	监督登记号	/	建筑节能审查备案	/
单位名称		资质等级	项目负责人	
		资质证书号码	联系电话	
建设单位	石嘴山市惠农区综合执法局		张瑞翎	
			18309627086	
施工单位	宁夏易方达建设工程有限公司	三级	张静	
		D264005460	13895469205	
监理单位	宁夏鸿建建设监理有限公司	甲级	张存信	
		E164000051	13723365107	
勘察单位	/	/	/	
		/	/	
设计单位	宁夏郎石规划建筑设计院有限公司	甲级	张建伟	
		A114000370	13995220441	

## 工程质量评价

<p>工程质量 监督概况</p>	<p>一、基本情况：            监督人员对本工程抽查 3 次，监督抽测 1 次，参加竣工验收监督 1 次，发出整改通知书 份，停工通知 0 份。            各责任主体或检测机构不良行为记录 次，提出行政处罚建议书 次。</p> <p>二、其他主要内容：</p>
<p>监督巡查（抽查） 时发现的工程质量 责任主体和质量 检测等单位的 工程质量行为问 题及整改情况</p>	<p>该工程按照国家基本建设程序进行了报建、通过招投标选择相应资质等级的勘察、设计、施工、监理单位，并按照要求办理了质量监督登记和施工许可，责任主体已建立了工程质量保证体系、组织机构健全，人员、管理制度和责任制落实到位。</p>
<p>质量监督机构对 个责任主体或检 测机构不良行为 记录以及行政处 罚建议</p>	
<p>监督巡查（抽查） 时发现的主要质 量问题整改完成 情况</p>	<p>监督巡查，抽查中发现的质量问题是已整改，已回复整改报告。</p>
<p>施工过程中出现 的质量事故及处 理情况</p>	

单位工程质量竣工验收监督意见	<p>该工程建设单位已组织竣工验收，参建各方责任主体已出具质量合格文件，验收组一致同意该工程验收结论为：<u>合格</u>。</p> <p>经现场监督，工程竣工验收的组织形式，验收程序、执行国家法律、法规和验收标准情况符合要求。</p>	
项目监督人员：   <div style="text-align: right;">2023 年 2 月 2 日</div>		
监督工程师审核意见	监督组组长审核意见	
<div style="text-align: right;">年 月 日</div>	<div style="text-align: right;">年 月 日</div>	
监督机构审核意见	  <div style="text-align: right;">2023 年 2 月 日</div>	
备注		

石嘴山市惠农区建设工程质量监督站

2023 年 2 月 2 日

